

# Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL, Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

## Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	CT 131 SL	CT 170
Doorlopmenger	++	++
Doorlopmenger + wormpomp	+	++
Wormpomp	--	++
Mengpomp	++	++
Droog verspuiten	+	++

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

## Noodzakelijke gegevens

	CT 131 SL	CT 170
Stroomaansluiting	naargelang het toestel**	naargelang het toestel**
Wateraansluiting	slang 3/4" GEKA	slang 3/4" GEKA
Min. waterdruk	2,5 bar	2,5 bar
Waterdoorstroom	ca. 540 l/h (toesteltype 4) Ca. 270 l/h (toesteltype 2)	ca. 200-250 l/h
Max. slanglengte		
- wormpomp met doorlopmenger	- max. 36,5 m	- max. 50 m
- mengpomp	- max. 25 m	- max. 25 m
Slangdiameter	35 mm	35 mm
Eindslang Ø (5-10 m)	25 mm	25 mm
Rotor-stator-combinatie	naargelang het toestel:	naargelang het toestel:
- wormpomp met doorlopmenger	- vol vermogen	- vol vermogen
- Mengpomp	- half en vol vermogen	- half vermogen
Compressor/luchtdruk	min. 200 l/min, min. 2 bar	min. 200 l/min, min. 2 bar

## Productgebonden spuitgegevens

	CT 131 SL	CT 170
Kleefpistool	ja	ja
Spuitkop	ja	ja
Mengschroef	standaard of lichte pleister	standaard
Namenger	neen	neen
Spuitmond	8-12 mm	10-12 mm

## Beschikbare verpakkingen

kg	CT 131 SL	CT 170
15	X	X



**Opgelet:** De doorvoerslangen voor het gewone gebruik voorspoelen met ongebluste kalk of lijm!

Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes de doorvoerslang niet in directe zonnestralen laten staan. Recipiënten bijv. met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Standtijd maximaal 30 minuten tot verder werken, daar het materiaal anders in de slang hard kan worden.

**Aandacht:** Voor een werkonderbreking moet de materiaalrecipiënt in de wormpomp bij het 'open systeem' (doorlopmenger + wormpomp) zo leeg mogelijk te maken om materiaal-tunnelvorming te vermijden. Wordt dit niet gedaan, moet het materiaal voor het opstarten van de machine (bij uitgeschakelde machine) "gangbaar" gemaakt worden.

Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

### Preventie en veiligheid:

**Productcode verven en lakken:** ZP 1

Spuitnevel niet inademen. Voor goede ventilatie zorgen.

### Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:

bij stofontwikkeling of spatgevaar: beschermingsbril

Handbescherming:

in nitril gedrenkte katoenen handschoenen

Huidbescherming:

voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!

Ademhalingsbescherming:

bij het overschrijden van de grenswaarde is partikelfilter P2 noodzakelijk

Verdere aanwijzingen:

uit giscode ZP 1 "spuitapplicatie"

zie ook veiligheidsfiche

\* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.