

## MultiStruktur Fein, Mittel, Grob

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

### Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	MultiStruktur Fein	MultiStruktur Mittel	MultiStruktur Grob
Airless-membraan	--	--	--
Airless-zuiger**	afh. v toestel ++	--	--
Pleisterspuitapparatuur	++	++	++

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

### Noodzakelijke gegevens

	Airless-zuiger	Pleisterspuittoestel
Type pistool	pistool met geschikte	spuitlans met geschikte
Stroomaansluiting	spuitmond	spuitmond
Hulp slang	230 Volt	230 Volt
Luchtvermogen compressor	mogelijk	-
	-	400 l/min

### Productgebonden spuitgegevens

	MultiStruktur Fein	MultiStruktur Mittel	MultiStruktur Grob
<b>Airless-zuiger</b>			
Spuitmond	0,035"	-	-
Spuitdruk	110 bar	-	-
Spuihoek	-	-	-
Verdunning	onverdund	-	-
Pistoolfilter	verwijderen	-	-
Spuitafstand tot vlak	30-40 cm	-	-
<b>Pleisterspuittoestel</b>			
Spuitmond	3 mm voor vlakken 6 mm voor sprenkelen	3 mm voor vlakken 6 mm voor sprenkelen	3 mm voor vlakken 6 mm voor sprenkelen
Spuitdruk	afh. type toestel	afh. type toestel	afh. type toestel
Luchtondersteuning	ja	ja	ja
verdunding	onverdund	onverdund	onverdund
Spuitafstand tot vlak	40-80 cm	40-80 cm	40-80 cm

### Beschikbare verpakkingen

kg	MultiStruktur Fein	MultiStruktur Mittel	MultiStruktur Grob
7	X	X	X
16	X	X	
18			X



**Opgelet:** Verf voor het spuiten steeds goed oproeren. Filters verwijderen. Door de kwartshoudende bestanddelen moet men rekening houden met een hogere slijtage op onderdelen en een grotere kans op verstopping. Het is zinvol bij gladde oppervlakken om over de nog natte coating nog lichtjes in kruislag na te strijken met een borstel. Daardoor wordt het gekozen, gestructureerde beeld bereikt. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen in het bijzonder glas, keramiek, lak, klinkers, natuursteen, metaal en ongerept of gebeitst hout zorgvuldig afdekken (zie algemene richtlijnen). Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

#### Preventie en veiligheid:

##### Productcode verven en lakken:

##### Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimteziechbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychlorpreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

\* Aanjwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

\*\* Enkel speciaal ervoor ontwikkelde Airless-apparatuur kunnen tot 2 mm korrelgrootte en vezelhoudende producten verwerken. AUB navragen bij de fabrikant van de toestellen.